



BARCASA





DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE: BARCA DE REYNOSA SA DE CV

ADMINISTRADOR UNICO: ING. BALTAZAR H. RESENDEZ CANTU

DIRECCIÓN: CALLE RIO SABINAS No. 740 COL. LONGORIA

TELEFONOS: (899) 924-43-43, (899) 924-20-40

FAX. 923-62-22

R.F.C.: BRE-970630-188

CORREO ELECTRONICO: barcadereynosa@barcasa.mx





Certificado

No. IQS/1613/2015

IQS Corporation, S.A. de C.V.

Organismo Internacional de Certificación de Sistemas de Gestión

Acreditador: entidad mexicana de acreditación, S.C.

Número de acreditación No. 1012. Vigencia de acreditación a partir de 2012 hasta 2017

Otorgado a:

Barca de Reynosa, S.A. de C.V.

Por haber demostrado la conformidad con los requisitos de la Norma:

NMX-CC-9001-IMNC-2008, ISO 9001:2008

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad registrado, aplica a los:

Procesos de Planeación de Proyectos, Operación de Proyectos, y Control de Proyectos para la Construcción de Localizaciones, Caminos de Acceso, Líneas de Descarga, Rehabilitación de Caminos y Brechas, y la Pavimentación Asfáltica y Concreto Hidráulico, Gasoducto y Estaciones de Recolección de Gas.

Establecimiento ubicado en:

Reforma No. 530, Colonia Longonia, C.P. 88630,

Reynosa, Tamaulipas, México.


Periodo de validez del certificado:

2015.04.08 - 2018.01.07

Emisión del certificado:

2015.01.12 México, D.F.




Juan Pérez Reyes
Director Ejecutivo de Certificación


Luis E. Hernández Mendoza
Presidente

Este Certificado está sujeto al cumplimiento del Contrato de uso del Certificado de Conformidad y Marco para la Certificación de Sistemas de Gestión.

NOTA: Para cualquier información adicional respecto al alcance registrado del presente certificado, favor de contactarnos:

IQS Corporation, S.A. de C.V.

JOSÉ MARÍA RICO No. 102-PH, COL. DEL VALLE, C.P. 83230, MÉXICO, D.F. TEL. (52) 55-5524-8860 FAX: (52) 55-5524-1798
dca@iqs.com.mx





Certificado

No. IQS/1851-89A/2016

IQS Corporation, S.A. de C.V.

Organismo Internacional de Certificación de Sistemas de Gestión

Otorga a:

Barca de Reynosa, S.A. de C.V.

Por haber demostrado la conformidad con los requisitos de la Norma:

NMX-SAA-14001-IMNC-2004 / ISO 14001:2004

El alcance del Sistema de Gestión Ambiental registrado, aplica a los:

Procesos de Planeación de Proyectos, Operación de Proyectos, y Control de Proyectos para la Construcción de Localizaciones, Caminos de Acceso, Líneas de Descarga, Rehabilitación de Caminos y Brechas, y la Pavimentación Asfáltica y Concreto Hidráulico, Gasoducto y Estaciones de Recolección de Gas.

Establecimiento ubicado en:

Reforma No. 530, Colonia Longoria, C.P. 88630,

Reynosa, Tamaulipas, México.


Periodo de validez del certificado:


2016.11.24 – 2018.09.15

Emisión del certificado:

2016.12.05 Ciudad de México.




Juan Pérez Reyes
Director Ejecutivo de Certificación


Luis E. Hernández Mendoza
Presidente

Este Certificado está sujeto al cumplimiento del Contrato de uso del Certificado de Conformidad y Marca para la Certificación de Sistemas de Gestión.

NOTA: Para cualquier información adicional respecto al alcance registrado del presente certificado, favor de contactarnos:

IQS Corporation, S.A. de C.V.

JOSÉ MARÍA RICO No. 102-PH. COL. DEL VALLE, C.P. 03230, MÉXICO, D.F. TEL. (52) 55-5524-0860 FAX. (52) 55-5524-1796
dec@iqsc.com.mx

ISO 14001 OSI





Certificado

No. IQS/1851-89S/2016

IQS Corporation, S.A. de C.V.

Organismo Internacional de Certificación de Sistemas de Gestión

Otorga a:

Barca de Reynosa, S.A. de C.V.

Por haber demostrado la conformidad con los requisitos de la Norma

NMX-SAST-001-IMNC-2008

El alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo registrado, aplica a los:

Procesos de Planeación de Proyectos, Operación de Proyectos, y Control de Proyectos para la Construcción de Localizaciones, Caminos de Acceso, Líneas de Descarga, Rehabilitación de Caminos y Brechas, y la Pavimentación Asfáltica y Concreto Hidráulico, Gasoducto y Estaciones de Recolección de Gas.

Establecimiento ubicado en:

Reforma No. 530, Colonia Longoria, C.P. 88630,

Reynosa, Tamaulipas, México.

Período de validez del certificado:

2016.11.24 - 2018.09.15

Emisión del certificado:

2016.12.05 Ciudad de México.



Juan Pérez Reyes
Director Ejecutivo de Certificación

Luis E. Hernández Mendoza
Presidente

Este Certificado está sujeto al cumplimiento del Contrato de uso del Certificado de Conformidad y Marca para la Certificación de Sistemas de Gestión.

NOTA: Para cualquier información adicional respecto al alcance registrado del presente certificado, favor de contactarnos:

IQS Corporation, S.A. de C.V.

JOSÉ MARÍA RICO No. 102-PH, COL. DEL VALLE, C.P. 03230, MÉXICO, D.F. TEL. (52) 55-5524-0860 FAX. (52) 55-5524-1795
oec@iqs.com.mx

NMX-SAST-001-IMNC





POLITICA DE CALIDAD

Los servicios de construcción que ofrecemos, tienen como prioridad satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y se sustentan en la implementación eficaz de un sistema de gestión de la calidad, que promueve el desarrollo de nuestro personal y su participación activa en la mejora continua de los procesos operativos y administrativos.





OBJETIVOS DE CALIDAD

- Cumplir con la fecha programada de entrega de nuestras obras, como mínimo el 80% del total de obras anuales.
- Incrementar en un 5% la satisfacción del cliente cada vez que se le entregue una obra.





POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL

En BARCA DE REYNOSA, S. A. de C. V. estamos comprometidos en desarrollar nuestras actividades y procesos con el más absoluto respeto por el entorno ambiental, dando cumplimiento a la normatividad aplicable; para la satisfacción total de todos nuestros clientes.

La Alta Dirección solicita que todo el personal contratado conozca los requerimientos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental y que todos los procesos involucrados sean auditados y se apliquen las medidas correctivas y preventivas necesarias para mejorar continuamente la eficacia de todos nuestros procesos que desarrollamos en BARCA DE REYNOSA, S.A. DE C.V.





OBJETIVOS DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL

- Documentar al 100% los incidentes y/o accidentes de Seguridad, Salud y Protección Ambiental .
- Disminuir en un 3% Semestral el consumo de energía eléctrica y de papel.





CONTRATOS EJECUTADOS CON PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION

No. CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
ORRT-431/94	CONSTRUCCION DE GASODUCTO DE 8" DIAM. X 15 KM. DEL CABEZAL CULEBRA ENTRONQUE CON GASODUCTO DE 12" DIAM. Y 16" DIAM. PANDURA – CULEBRA
OPRT-425/95	INSTALACION DE CUATRO ENFRIADORES EN ESTACION SIERRITA.
ORRT-057/95	REPOSICION DE LINEA DE DESCARGA DE 3" DIAM. X 3.56 KM. POZO MOJARREÑAS A ESTACION MOJARREÑAS.
ORRT-340/95	CONSTRUCCION DE LINEA DE DESCARGA DE 3" DIAM. X 2.2 KM. DE LONG. DEL POZO CULEBRA No.123 A ESTACION CULEBRA No.9
OSRT-231/95	CONSTRUCCION DE LINEA DE DESCARGA DE 3" DIAM. X 2.5 KM. DE LONGITUD DEL POZO CULEBRA No.441 A ESTACION CULEBRA No.9
OSRT-450/95	PROYECTO INTEGRAL DE MEDICION DE GAS Y CONDENSADOS EN PUNTOS DE VENTA DEL DISTRITO REYNOSA
OPRT-204/96	CONSTRUCCION DE 1.2 KM. DE LINEA DE DESCARGA DE 3" DIAM. DEL POZO ARCOS No.2 DISTRITO REYNOSA





CONTRATOS EJECUTADOS CON PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION

No. CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
ORRT-175/96	CONSTRUCCION DE 3.2 KM. DE LINEA DE DESCARGA DE 3" DIAM. DEL POZO CUITLAHUAC No. 061 D.R.
OSRT-241/96	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA LA LOCALIZACION CULEBRA No.113 D.R
OPRT-042/97	CONSTRUCCION DE 16.0 KM. DE LINEA DE DESCARGA DE 3" DIAM. EN LOS CAMPOS CORINDON Y PANDURA Y/U OTROS DEL DISTRITO REYNOSA
OPRT-116/97	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDICION DE GAS EN C.P.Q. REYNOSA, PIPILA Y FRANCISCO CANO
OPRT-117/97	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDICION DE GAS EN 6-R PIEDRAS NEGRAS, M. CASTAÑOS Y AHMSA
OPRT-165/97	AISLAMIENTO TERMICO DE CASAS- HABITACION DEL DISTRITO REYNOSA
OPRT-221/97	CONSTRUCCION DE GASODUCTO DE 8" DIAM. X 2.0 KM. DE ESTACION CULEBRA 3A A ENTRONQUE CON GASODUCTO DE 16" DIAM. Y 24" DIAM. ARCABUZ





CONTRATOS EJECUTADOS CON PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION

No. CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
OPRT-098/98-P	CONSTRUCCION DE GASODUCTO DE 12" DIAM. X 4.5 KM. ARCOS 3 A ARCOS 1, DISTRITO REYNOSA
OPRT-119/98-P	CONSTRUCCION DE GASODUCTO DE 10" DIAM. X 1.0 KM. ESTACION ARCABUZ 3 – ARCABUZ 1, DISTRITO REYNOSA
OPRT-139/98-P	CONSTRUCCION DE TRES GASODUCTOS DE 8" DIAM. X 3.0 KMS. DE ESTACIONES DE RECOLECCION DEL CAMPO CULEBRA A ENTRONQUE CON GASODUCTO DE 16" DIAM. Y 24" DIAM. ARCABUZ- CULEBRA, D.R
OPRT-141/98-P	CONSTRUCCION DE TRES GASODUCTOS DE 8" DIAM. X 3.0 KMS. DE ESTACIONES DE RECOLECCION DEL CAMPO CULEBRA A ENTRONQUE CON GASODUCTO DE 16" DIAM. Y 24" DIAM. ARCABUZ- CULEBRA, D.R
OPRT-153/98-P	INSTALACION DE DOS VALVULAS DE SECCIONAMIENTO EN LOS KMS. 16+250 Y 25+000 DEL GASODUCTO DE 16" DIAM. DE ESTACION MONCLOVA 1, ENTRONQUE AHMSA
OPRT-050/99-P	CONSTRUCCION DE LOCALIZACIONES EN LOS CAMPOS OASIS-CORINDON-PANDURA, MISION Y/U OTROS DEL ACTIVO BURGOS
OPRT-052/99-P	CONSTRUCCION DE LINEAS DE DESCARGA EN LOS CAMPOS REYNOSA, BRASIL-TREVIÑO, MONTERREY, MISION Y/U OTROS DEL ACTIVO BURGOS





CONTRATOS EJECUTADOS CON PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION

No. CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
ONSM-107/00-P	CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CUADROS DE MANIOBRA PARA LA PERFORACION DE LOS POZOS EN LOS CAMPOS ARCABUZ-CULEBRA-PEÑA BLANCA, TOPO-FRONTERIZO, SANTA ROSALIA-SANTA ANITA, BENAVIDES-4 MILPAS Y/U OTROS DEL ACTIVO DE PRODUCCION BURGOS REYNOSA
ONBM 079/01-P 414501883	CONSTRUCCION DE GASODUCTOS PARA LOS CAMPOS BENAVIDES, CUATRO MILPAS, CARRETAS, VIBORITAS Y/U OTROS DEL ACTIVO DE PRODUCCION BURGOS REYNOSA
065/03-ONBM-P 414503857	REHABILITACION DE CAMINOS DEFINITIVOS DE ACCESO A POZOS E INSTALACIONES DEL ACTIVO DE PRODUCCION BURGOS REYNOSA
061/03-ONBM-P 414503845	REHABILITACION GENERAL DE CAMINOS DE ACCESO A POZOS E INSTALACIONES EN EL SECTOR ORIENTE Y/U OTROS DEL ACTIVO DE PRODUCCION BURGOS REYNOSA
ONBM 070/01-P	CONSTRUCCIÓN DE DUCTOS EN LOS CAMPOS COMITAS, GIGANTE, REYNOSA, SULTAN Y/U OTROS DEL ACTIVO INTEGRAL BURGOS
003/05-ONBM-P	REHABILITACION GENERAL DE CAMINOS DE ACCESO A POZOS E INSTALACIONES EN EL SECTOR ORIENTE Y/U OTROS DEL ACTIVO INTEGRAL BURGOS
004/05-ONBM-P	REHABILITACION GENERAL DE CAMINOS DE ACCESO A POZOS E INSTALACIONES EN EL SECTOR PONIENTE Y/U OTROS DEL ACTIVO INTEGRAL BURGOS





CONTRATOS EJECUTADOS CON PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION

No. CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
008/05-ONBM-P	REHABILITACION DE CAMINOS DEFINITIVOS DE ACCESO A POZOS E INSTALACIONES EN EL ACTIVO INTEGRAL BURGOS
101/05-ONBM-P	REHABILITACION DE CAMINOS A POZOS E INSTALACIONES DAÑADAS POR EL IMPACTO DEL HURACAN EMILY EN EL ACTIVO INTEGRAL BURGOS
092/05-ONBM-P	REHABILITACION DE CAMINOS PRINCIPALES DEL ACTIVO INTEGRAL BURGOS
DSM-IPM-2003-005	"CONSTRUCCION DE LINEAS DE DESCARGA, LOCALIZACIONES Y CAMINOS DE ACCESO".
023/06-ONBM-P	REHABILITACION GENERAL DE CAMINOS DE ACCESO A POZOS E INSTALACIONES EN EL SECTOR PONIENTE Y/U OTROS DEL ACTIVO INTEGRAL BURGOS
035/08-ONBM-P	REHABILITACION GENERAL A CAMINOS DE ACCESO A POZOS E INSTALACIONES EN EL SECTOR PONIENTE DEL ACTIVO INTEGRAL BURGOS
030/08-ONBM-P	REHABILITACION GENERAL A CAMINOS DE ACCESO A POZOS E INSTALACIONES EN EL SECTOR ORIENTE DEL ACTIVO INTEGRAL BURGOS
041/08-ONBM-P	REHABILITACION Y PAVIMETACION DE CAMINOS E INSTALACIONES DEL ACTIVO INTEGRAL BURGOS





CONTRATOS EJECUTADOS CON PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION

No. CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
035/08-ONBM-P	REHABILITACION GENERAL A CAMINOS DE ACCESO A POZOS E INSTALACIONES EN EL SECTOR PONIENTE DEL ACTIVO INTEGRAL BURGOS.
030/08-ONBM-P	REHABILITACION GENERAL A CAMINOS DE ACCESO A POZOS E INSTALACIONES EN EL SECTOR ORIENTE DEL ACTIVO INTEGRAL BURGOS.
041/08-ONBM-P	REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CAMINOS E INSTALACIONES DEL ACTIVO INTEGRAL BURGOS
DSM-IPM-2009	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO Y LOCALIZACIONES Y CONSTRUCCION DE LINEAS DE DESCARGA"
DSM-SERINT-/09	"CONSTRUCCION DE CAMINOS, LOCALIZACIONES Y ACONDICIONAMIENTOS"
087/11-P-ONBO-I	CONSTRUCCION DE DUCTOS EN LOS CAMPOS DEL ACTIVO INTEGRAL BURGOS
057/11-ONBO-I	CONSTRUCCION DE VIADUCTO REYNOSA, TRAMO CARRETERA MONTERREY-REYNOSA A CARRETERA REYNOSA-NUEVO LAREDO
073/11-P-ONBM-I	MEJORAMIENTO DE CAMINOS EXISTENTES DE ACCESO A POZOS E INSTALACIONES EN EL ACTIVO INTEGRAL BURGOS





CONTRATOS EJECUTADOS CON PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION

No. CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
074/11-P-ONBM-I	MEJORAMIENTO DE CAMINOS EXISTENTES DE ACCESO A POZOS E INSTALACIONES EN EL SECTOR PONIENTE EN EL ACTIVO INTEGRAL BURGOS
063/11-P-ONBM-I	REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CAMINOS E INSTALACIONES DEL ACTIVO INTEGRAL BURGOS
036/12-P-OTBM-I	REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CAMINOS A POZOS E INSTALACIONES DEL ACTIVO INTEGRAL BURGOS
424103816	REHABILITACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE CAMINOS Y PLATAFORMAS SECTOR 1 Y 2 Y/U OTROS DEL ACTIVO INTEGRAL ACEITE TERCIARIO DEL GOLFO Y/U OTROS DE LA REGIÓN NORTE DE PEP PARTIDA No.1
644045803	CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO Y PLATAFORMAS PARA LA PERFORACION (POZOS) E INSTALACIONES DE PRODUCCION EN LAS AREAS OCCIDENTAL, CENTRAL Y ORIENTAL DEL ACTIVO INTEGRAL BURGOS.

CONTRATOS EJECUTADOS CON PETROFAC MEXICO (VILLAHERMOSA, TAB.)

No. CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
6700000196	CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO A LOCALIZACIONES, LOCALIZACIONES PETROLERAS Y COMPLEMENTARIOS.





CONTRATOS EJECUTADOS CON CONAGUA

No. CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
SGIH-OCGN-TAM-13-IH-024-RF-LP	REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DEL BORDO DE PROTECCIÓN MORELOS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, ESTADO DE TAMAULIPAS

CONTRATOS EJECUTADOS CON GOB. EDO. TAMAULIPAS)

No. CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
SP-IF-MV-025-16-I	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CERRO DEL CUBILETE, ENTRE CALLE NEVADO DE TOLUCA Y VOLCÁN DE PARICUTÍN, COL. ALMAGUER Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE HIERRO, ENTRE CALLE PUNTA DIAMANTE Y CALLE PUNTA DEL SOL, COL. VILLAS DE LA JOYA, EN REYNOSA, TAM. PAQUETE 4.





LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO	MODELO	N / S	No. ECON.	PLACAS
BARREDORA AUTOPROP. BROCE BROON	RJ-300	87440	01	
BARREDORA AUTOPROP. ROSCO	RB-38	33009	02	
BARREDORA AUTOPROP. BROCE BROON	RJ300		03	
BULL DOZER CATERPILLAR	D8T	KPZ00405	01	
BULL DOZER CATERPILLAR	D8T	KP01017	02	
BULL DOZER CATERPILLAR	D4G	YD001777	03	
BULL DOZER CATERPILLAR	D4G	MHK12727	04	
BULL DOZER CATERPILLAR	D6T		05	
CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR	950G	3JW009081	C.F. 03	
CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR	950G	3JW001862	C.F.04	
CARGADOR FRONTAL JOHN DEERE	544J	Z613990	C.F.07	
COMPRESOR INGERSOL RAND	AIR SOUCE	363530UKPB01	02	
CUTER BOBCAT	S175	517628599	01	N / A
EXCVADORA CATERPILLAR	320D	ZR01047	01	
EXCVADORA CATERPILLAR	320D	PHX01487	02	
EXCAVADORA JOHN DEERE	240D		03	
EXTENDEDORA DE CARPETA CATERPILLAR	AP1000B	7HN00304	03	
EXTENDEDORA DE CARPETA INTERNATIONAL	1010W	30240	04	
MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR	140G	72V10059	05	
MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR	12G	61M11093	06	
MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR	120G		07	
MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR	140H	APM00553	08	
MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR	140H	APM00716	09	
MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR	140H	2ZK00893	10	
MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR	140H	2ZK01271	11	
MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR	140H	2ZK00238	12	
MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR	140H	2ZK06804	13	
MOTOCONFORMADORA JOHN DEERE	772D	X604987	14	
MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR	12M	B9F00194	15	
MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR	12M	B9F00027	16	
MOTOCONFORMADORA VOLVO	G720B	X038483X	17	
MOTOCONFORMADORA VOLVO	G720B	X038262X	18	
MOTOCONFORMADORA VOLVO	G720B	X038352X	19	
MOTO ESCREPA CATERPILLAR	613 C	8LJ00849	01	
MOTO ESCREPA CATERPILLAR	613 C		02	





LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO	MODELO	N / S	No. ECON.	PLACAS
MOTO ESCREPA CATERPILLAR	613 C		03	
COMACTADOR DE NEUMATICOS DYNAPAC			01	
COMACTADOR DE NEUMATICOS INGRAM	9-2800-PB	598885PB14	02	
COMACTADOR DE NEUMATICOS INGRAM			03	
COMACTADOR DE NEUMATICOS INGRAM			04	
PATA DE CABRA CATERPILLAR	815	91P804	01	
PATA DE CABRA CATERPILLAR	815		03	
PATA DE CABRA CATERPILLAR	815	91P1173	04	
PATA DE CABRA DYNAPAC	CT262	703B826	05	
PATA DE CABRA HAMM	H11ixP	H2100414	06	
PETROLIZADORA			01	
PETROLIZADORA			02	
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	416E	LMS00484	09	
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	416E	LMS00769	10	
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	416E	LMS00605	12	
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	416E	LMS00606	13	
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	416E	CLM00602	14	
RODILLO DOBLE LISO INGERSOLL RAND	DD110	132998	06	
RODILLO DOBLE LISO INGERSOLL RAND	DD-138HFA	195155	11	
RODILLO LISO HAMM	3410	H1690962	07	
RODILLO LISO HAMM	3410	H1691025	08	
RODILLO LISO HAMM	3410	H1790529	09	
RODILLO LISO INGERSOLL RAND	SD-100D-TF	177095	12	
RODILLO LISO HAMM	3410	H2100333	13	
ZANJADORA	V-3550A	VRS072P3W1000606	01	
FORD LOBO	2009	1FTRF12W29KA72655	121	
FORD LOBO	2009	1FTRF12W09KA39332	122	
FORD LOBO	2010	1FTMF1CW9KA37186	184	
FORD F-150	2009	1FTRF12W89KB89236	131	
FORD F-150	2009	1FTRF12W49KC16965	132	
FORD F-150	2009	1FTRF12W79KB89213	133	
FORD F-150	2010	1FTMF1CW9AKC32348	144	
FORD F-150	2011	1FTMF1CM1BKD69655	147	
FORD F-150	2011	1FTMF1CM2BKD69650	148	
FORD F-150	2011	1FTMB1CM1BKD69686	149	
FORD F-150	2011	1FTMF1CM1BKD69669	150	





LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO	MODELO	N / S	No. ECON.	PLACAS
FORD F-150	2011	1FTMF1CM2BKD69678	151	
FORD F-150	2011	1FTMF1CM2BKD69583	152	
FORD F-150	2011	1FTMF1CM2BKD69664	153	
FORD F-150	2011	1FTMF1CM0BKD69730	154	
FORD F-150	2011	1FTMF1CM1BKD69672	155	
FORD F-150	2011	1FTMF1CM1BKD69705	156	
FORD F-150	2011	1FTMF1CM1EKE35299	190	
FORD F-150	2011	1FTMF1CM0EKF30887	191	
FORD F-150	2011	1FTMF1CM9EKG39364	192	
FORD F-350	2009	3FEKF36L39MA21078	125	
FORD F-350	2009	3FEKF36L39MA21095	126	
FORD F-350	2009	3FEKF36L39MA21081	127	
FORD F-350	2009	3FEKF36L69MA20572	128	
FORD F-350	2009	3FEKF36L69MA20796	129	
FORD F-350	2009	3FEKF36L09MA20583	134	
FORD F-350	2011	3FDEF3G6XBEB93498	157	
FORD F-350	2011	3FDEF3G6XBEB93467	158	
FORD F-350	2011	1FDEF3G62BEB97299	159	
FORD F-350	2011	1FDEF3G64BEB93464	160	
FORD F-350	2011	1FDEF3G64BEB93495	161	
FORD F-350	2011	1FDEF3G62BEB93477	162	
FORD F-350	2011	1FDEF3G64BEB97238	163	
FORD F-350	2011	1FDEF3G69BEB97252	164	
FORD F-350	2011	1FDEF3G6XBEB97213	165	
FORD F-350	2011	1FDEF3G64BEB97272	166	
FORD F-350	2011	1FDEF3G63BEB93472	167	
FORD F-350	2011	1FDEF3G6XBEB97230	168	
FORD F-350	2011	1FDEF3G65BEB97278	169	
FORD F-350	2011	1FDEF3G61BEB93485	170	
FORD F-350	2011	1FDEF3G65BEB97216	171	
TRACTO CAMIÓN KENWORTH	2008	1XKDD40X28R816441	T.C 103	
TRACTO CAMIÓN KENWORTH	2009	3WKDD40X89F824211	T.C. 111	
TRACTO CAMIÓN KENWORTH	2009	3WKDD40XX9F824209	T.C. 112	
TRACTO CAMIÓN KENWORTH	2009	3WKDD40X69F824210	T.C. 113	
TRACTO CAMIÓN KENWORTH	2009	3WKDD40XX9F824212	T.C. 114	





LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO	MODELO	N / S	No. ECON.	PLACAS
TRACTO CAMIÓN KENWORTH	2009	3WKDD40X19F824213	T.C. 115	WH93185
TRACTO CAMIÓN KENWORTH	2009	3WKDD40X39F824214	T.C. 116	WH93184
TRACTO CAMIÓN KENWORTH	2009	3WKDD40X59F824215	T.C. 117	WH93177
TRACTO CAMIÓN KENWORTH	2009	3WKDD40X79F824216	T.C. 118	WH93179
TRACTO CAMIÓN KENWORTH	2009	3WKDD40X99F824217	T.C. 119	WH93183
TRACTO CAMIÓN KENWORTH	2009	3WKDD40X09F824218	T.C. 120	WH93180
TRACTO CAMIÓN KENWORTH	2009	3WKDD40X4AF827210	T.C. 135	WH93174
TRACTO CAMIÓN KENWORTH	2009	3WKDD40X6AF827211	T.C. 136	WH93175
TRACTO CAMIÓN KENWORTH	2009	3WKDD40X8AF827212	T.C. 137	WH93176
TRACTO CAMIÓN KENWORTH	2012	3WKDD40X5CF838378	T.C. 138	774EP4
TRACTO CAMIÓN KENWORTH	2012	3WKDD40X9CF838383	T.C. 139	768EP4
TRACTO CAMIÓN KENWORTH	2012	3WKDD40X0CF838384	T.C. 140	772EP4
TRACTO CAMIÓN KENWORTH	2012	3WKDD40X2CF838385	T.C. 141	775EP4
TRACTO CAMIÓN KENWORTH	2012	3WKDD40X4CF838386	T.C. 142	
TRACTO CAMIÓN KENWORTH	2012	3WKDD40X3CF838377	T.C. 143	
TRACTO CAMIÓN KENWORTH	2012	3WKDD40X7CF838382	T.C. 144	
TRACTO CAMIÓN KENWORTH	2012	3WKDD40X7CF838379	T.C. 145	
TRACTO CAMIÓN KENWORTH	2012	3WKDD40X3CF838380	T.C. 146	
TRACTO CAMIÓN KENWORTH	2012	3WKDD40X5CF838381	T.C. 147	





**EVIDENCIA FOTOGRAFICA
MAQUINARIA Y EQUIPO**





**EVIDENCIA FOTOGRAFICA
MAQUINARIA Y EQUIPO**





EVIDENCIA FOTOGRAFICA
UNIDADES





**EVIDENCIA FOTOGRAFICA
UNIDADES**





EVIDENCIA FOTOGRAFICA UNIDADES





EVIDENCIA FOTOGRAFICA UNIDADES





EVIDENCIA DE TRABAJOS



VIADUCTO REYNOSA





EVIDENCIA DE TRABAJOS



VIADUCTO REYNOSA





EVIDENCIA DE TRABAJOS



REHABILITACION DE CAMINOS





EVIDENCIA DE TRABAJOS



CONSTRUCCION DE DUCTOS





EVIDENCIA DE TRABAJOS



PAVIMENTACION DE BRECHAS CON CARPETA ASFALTICA

